



Piscina de um condomínio desabou sobre a garagem em Vila Velha

No dia 22 de abril a piscina de um edifício no bairro de Itaparica, Vila Velha, desabou sobre a garagem do prédio. Segundo as informações, ninguém ficou ferido e todos os moradores desocuparam os apartamentos e evacuaram o local.

O Crea-ES (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo) realizou a vistoria no local e de acordo com o órgão, a primeira análise mostrou que o aço que evita o fundo da piscina ceder, não estava preso.

Segundo o gerente de fiscalização Crea, nessa primeira análise foi constatado que não existia o "engastamento" entre o fundo da piscina e a viga.


O engastamento é o aço que passa pela piscina e se prende em uma outra estrutura. O aço é uma força de tração e o concreto é a compressão. Como o aço é a tração, ele passa pela laje e fica preso a uma outra estrutura, isso evita que o piso possa ceder. E nesse caso não estava preso...

Leia a matéria completa no site! [CLIQUE AQUI](#) >

O produto certo de **limpeza** para **condomínios**

Treinamos sua equipe!

LHR
Representações
19 98132.6667




ANDRÉ CAMPARI
ENGENHARIA ELÉTRICA

PARA-RAIOS
AVCB
LAUDOS
PROJETOS
EXECUÇÃO


(19) 9 9847-2007 | 3461-3977



Anuncie no **Vida&Condomínio Online**
apc@apcondominios.com.br

 19 3648.0977

 19 9.7406.1984

 [apcondominios](https://www.facebook.com/apcondominios)

 apcondominios.com.br

Rua Dom Pedro II, 1231
Sala 22 • Conserva
CEP 13466-000 • Americana • SP